STINGER® BULB REPLACEMENT

Light provides a visual beacon to help attract insects to the Stinger Insect Killer or Trap. The ultraviolet spectrum of this bulb is consistent with that proven to be most attractive to flying insects.

- Replace bulbs annually to maintain optimal effectiveness
- Replace Octenol Lure every 30 days for optimal effectiveness

To replace Bulb on Stinger Insect Zapper Lantern (Model: BKC90)

1. Ensure that unit is off and adaptor plug is disengaged.


Fig.1

2. Remove bug tray and turn unit upside down. (Figure1)


Fig.2

3. Reach in and pull old bulb straight out to remove. Dispose of bulb properly. (Figure2)


Fig.3

4. Insert new bulb into socket making sure the prongs of the bulb are seated properly. (Figure3)

© 2012 All Rights Reserved
Kaz USA, Inc.
250 Turnpike Road
Southborough, MA 01772
www.StingerProducts.com
1-800-477-0457

Bulb Contains Mercury, Dispose of Properly.

31IS1004190

STINGER® REEMPLAZO DE LA BOMBILLA

La luz proporciona un faro visual para atraer a los insectos al Mata Insectos Stinger o la Trampa. El espectro ultravioleta de esta bombilla es constante con esto comprueba ser más atrayente para los insectos voladores.

- Cambie las bombillas cada año para mantener eficacia optima.
- Cambien el Señuelo de Octenol cada 30 días para eficacia optima.

Para cambiar la Bombilla en la Linterna Exterminadora de Insectos de Stinger (Modelo:BKC90)

1. Asegúrese que la unidad esté apagada y el adaptador esté desconectado.


Figura 1

2. Saque la bandeja de bichos y voltee la unidad boca abajo. (Figura1)


Figura 2

3. Alcance y jale hacia afuera para sacar la bombilla vieja. Deseche la bombilla adecuadamente. (Figura2)


Figura 3

4. Introduzca la bombilla nueva en el portalámparas asegurándose que las clavijas de la bombilla estén bien colocadas. (Figura3)

© 2012 Todos los Derechos Reservados
Kaz USA, Inc.
250 Turnpike Road
Southborough, MA 01772
www.StingerProducts.com
1-800-477-0457

La Bombilla Contiene Mercurio, Deseche Adecuadamente.